



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Villa " La Benaglia "																		EPOCA Sec. XIX (?)																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA La Benaglia																		VIA																		N. CIV.					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 12 - Mappale n° 692 - Partita Catasto Terreno n°11457																																				0 3 2 1 3 1 3					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B X			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			A B X			INTERNO			A B X			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B X			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. - Art. 13																																				6					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Piccolo edificio annesso al lato est - sud est della villa. Pianta rettangolare. In stato di completo abbandono.																		STRUTTURE E MATERIALI					
Prima del 1831																																				Struttura in pietra.					
TRASFORMAZIONI																																									
* Rudere																																									
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
Benaglio Maria Elena - Angilberto - Fiorella - Maria Ester Testoni.																																									
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Mappa Catastale Ottocentesca (a.s.m.) 1831																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI					
Neg. 1.9.10/1.9.11/																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																									
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					
																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO X																		REDATTA DA Barigoszi Giambelli IL Sett/1973					
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO X																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio e la tutela del patrimonio culturale IL 15 GEN 1974					
																																				REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973					
																																				* aggiornamento perno particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982					

