



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE																		EPOCA Sec. XIX (?)																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ La Benaglia																		VIA S. Matteo alla Benaglia																		N. CIV.					
CATASTO Sez.Cens. Valle d'Antino - Foglio 12 - Mappale n°677 - Partita Catasto Terreni n°11457																																				0 3 2 1 3 1 5					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE ---																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A B C			GRADO		
																																				4					
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Piccolo edificio isolato già adibito ad uccellanda.																		STRUTTURE E MATERIALI					
Sec. XIX (?)																		Pianta rettangolare. Copertura a 4 falde. In stato di abbandono.																		Struttura in pietra.					
																																				Cornice in pietra alla porta.					
TRASFORMAZIONI																																				Copertura in coppi.					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																									
Benaglio Maria Elena - Angilberto -																																									
Piorella - Testoni Maria Ester.																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																									
Neg. 1, 10, 3																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA Barigozzi Ciambelli IL Sett. 1972					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la Storia della Città e del Territorio della Provincia di Bergamo IL 15 GEN 1973					
																																				REVISIONATA DA 21 MAR 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					
																																				* aggiornamento: pieno particolareggiato dei colli marzo 1982					

