





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Chiesa S. Matteo																		EPOCA Sec. XVII - XX																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S. Matteo																		VIA S. Matteo																		N. CIV. 14								
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 2061 - Partita N.C.E.U. 7332																																				0 3 2 1 3 1 6								
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Chiesa non officiata																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X Y *			PARTI COMPLEMENTARI			A X C *			COBERTURA			A X C *			INTERNO			A X C *			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO					
																																				a = 2 b = 6								
PROTEZIONE ESISTENTE vincolo Soprintendenza																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio edibito a luogo di culto. Costituito da 2 corpi distinti affiancati e comunicanti																		STRUTTURE E MATERIALI								
Secolo XVII																		a) Edif. princip.: pianta rett., 1 abside -																		Prevalenza di pietra nella parte infer.								
Cappella Madonna di Lourdes: Sec. XIX-XX																		facciata a capanna con timpano - copertura																		Mattoni nella parte superiore								
TRASFORMAZIONI																		a 2 falde - Campanile sul lato Nord.																		Tetto in coppi								
																		b) Cappella: pianta rett. - Facciata a capanna finto-romanico - Copertura a 2 falde.																		Campanile in pietra e mattoni								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Cappella :								
																		Edificio principale :																		- struttura in cemento a fasce alterne								
																		sul timpano croce in ferro su capitello rovesciato;																		bianche e rosa nella parte inferiore								
																		lateralmente 2 vasi in cotto intonacati																		- copertura in tegole marsigliesi								
																		Cappella : sormontata da statua della Vergine e 2 pinnacoli.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
Conti Benaglio																																												
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
BIBLIOGRAFIA																		Edificio princ.: 1 navata affrescata in parte (epoca recente), 5 tele in cattivo stato di conservazione - Altare in marmo e legno.																		OSSERVAZIONI								
																		Sulla fronte stemmi in pietra naturale.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Cappella: lato di fondo occup. da grotta con statua.																		REDDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL 21 SETT 1972								
Neg. 1.9.1/1.8.12/1.8.14/1.8.10/1.8.7/1.8.8																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'arte e dell'architettura in Lombardia IL 15 GEN 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del Comune di Bergamo marzo 1982								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE SPAZIALE E FOTOGRAFICA