



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA Sec. XVIII (?)									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA S. Matteo									VIA S. Matteo									N. CIV. 13																										
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 12 - Mappale n° 693 - Partita M.C.E.U. n° 7332																		03 21 31 7																										
PROPRIETA privata									USO ATTUALE abitazione *disabitata																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B X *			PARTI COMPLEMENTARI			A X X *			COPERTURA			A X X *			INTERNO			A X X *			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X X *			GRADO			4		
PROTEZIONE ESISTENTE																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di abitazione civile.									STRUTTURE E MATERIALI																										
Prima del 1831									Pianta rettangolare irregolare, 2 piani.									Struttura in pietra e mattoni.																										
									In cortina con la chiesa di S. Matteo.									Intonaco giallo.																										
									Copertura a 1 falda.									Tetto in coppi su orditura in legno.																										
TRASFORMAZIONI																																												
Sono visibili alcuni rifacimenti.																																												
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																												
Conte Benaglio ecc.																																												
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																										
																		Attuale = residenziale																										
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																										
Mappa catastale ottocentesca (1831) a.s.m.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																												
Neg. 1.8.5. / 1.8.6									Si deve proteggere il contesto interno SI NO									REDATTA DA Barigozzi-Gambelli IL Sett. 1972																										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																										
																		REVISIONATA DA 21 MAR 1973																										
																		* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982																										

