



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Villa Maria																		EPOCA Sed. XVIII(?) - XIX-XX																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ S. Matteo																		VIA S. Matteo alla Benaglia																		N. CIV. 16		
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 673 - Partita N.C.E.U. 1658																																				0 3 2 1 3 2 2		
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE																		STRUTTURA PORTANTE																		GRADO		
A) Buone																		X B C																		a = 4		
B) Mediocore																		PARTI COMPLEMENTARI																		b = 6		
C) Cattive																		* X B C																				
PROTEZIONE ESISTENTE																		N.A. P.R.G. - art. 13																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		a) Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI		
a) - Sec. XVIII (?)																		Isolato																		a) Muratura in pietra		
b) - Autorimessa = Sec. XX																		Pianta ad L																		Intonacata		
																		2 piani																		Cornici in pietra alle finestre del		
TRASFORMAZIONI																		Copertura a più falde																		piano terreno		
Rifacimenti ottocenteschi su un ex																		b) Box (autorimessa) a pianta rettangolare																		Tetto in coppi		
"sito delle orfanelle" probabilmente																																						
te settecentesco.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		b) Box : struttura in muratura		
* Sistemazioni recenti (vedi foto)																		a) Portale in pietra con stemma,																		Intonacatura grigia		
																		Sopra la porta-balcone: medaglione con																				
																		l'effigie di Lorenzo Mascheroni																				
																		Sul lato est targa da camino con data																		PROPOSTE DI RESTAURO		
																		(1760)																		Mantenimento degli elementi segnalati		
																		Decorazioni ottocentesche su 3 lati nella																				
																		parte superiore, molto deteriorata.																				
PROPRIETARIO ATTUALE																		Finte finestre.																				
Lorandi Agnese, Onorato, Teresina, Battista, Mario, Margherita, Giosuè.																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
																		E' situata all'inizio del viale che conduce alla villa Benaglia.																				
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI		
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																						
A.S.M.																																						
DOCUMENTI ANNESSI																																						
Neg. 1.6.3/1.5.12/1.6.2/1.6.1/1.6.4/1.6.5																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA [firma] IL -		
																																				REVISIONATA DA [firma] IL 25 GEN 1973		
																																				* aggiornamento piano particolareggiato del Col. Comune di Bergamo 1982		

