



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																									
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e cascina																		EPOCA Seco XVIII (?)																		NUMERO SCHEDA																							
LOCALITA S. Matteo																		VIA S. Matteo alla Benaglia 20-22-24* CIV. 48																		0 3 2 1 3 2 6																							
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino- Foglio 12 - Mappali 669-671 -Partite: Terreni 9226 - N.C.E.U. 15220																																																											
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE abitazione e cascina																																									
STATO DI CONSERVAZIONE						A) Buono			B) Medio			C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B X			PARTI COMPLEMENTARI			X B X			COPERTURA			X B X			INTERNO			X B X			UMIDITA			A) Inesistente			B) Tracce			C) Rilevante			X B C			GRADO			4		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. -Art. 13																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE																		a)Cascina. Pianta a L. Due piani.																		STRUTTURE E MATERIALI																							
Seco. XVIII (?)																		Copertura a due falde.																		a)Struttura predominante in pietra;																							
																		b)Edificio di abitazione.- Pianta rettangolare irregolare. Tre piani.																		aggiunte in mattoni. 4 colonne in																							
																		Ballatoio al primo piano.																		arenaria. Travature in legno; bal																							
																		Copertura a 2 falde.																		latoio in legno sul lato corto.																							
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		b)Struttura in pietra intonacata al																							
a)Portico terreno chiuso con mattoni.																		b)Tracce di finestre a tutto sesto in																		l'interno - Rappezzi in mattoni.																							
b)Molti rifacimenti di epoche diverse																		cotto sulla fronte verso strada.																		a)b)Tetti in coppi su orditura in legno.																							
visibili specialmente all'esterno																																																											
*1978-80 Ristrutturazione totale																																																											
si veda anche la scheda 0321327																																																											
(vedi foto)																																																											
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO																							
Caffi Vittoria																																																											
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
Mappa Catastale Ottocentesca																																																											
(1831) a.s.m.																																																											
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																							
Neg. 1.6.12/1.6.11/1.6.10.																																																											
1.6.6/1.6.9/1.6.7/1.6.8/																																																											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL sett/1972																							
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																							
																																				REVISIONATA DA																							
																																				* aggiornamenti: piano particolareggiato del coll. Comune di Bergamo marzo 1982																							

