COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: Sec. XVIII(?) - XX

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 3 2 7

LOCALITÀ: S. Matteo — VIA: S. Matteo alla Benaglia 26* N. CIV. 20-21

CATASTO: Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 668 - Partita N.C.E.U. 15220

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Abitazione

STATO DI CONSERVAZIONE (A Buono, B Mediocre, C Cattivo)	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ (A Inesistente, B Tracce, C Rilevante)	GRADO
	A X* B X C	A X* B X C	A X* B X C	A X* B X C	A X* B X C	4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE
a) prima del 1831
b) Sec. XX

TRASFORMAZIONI
*1978-80 Ristrutturazione totale.
Sono stati realizzati 12 appartamenti e box (vedi foto)

DATI TIPOLOGICI

Edif. di abitaz.costituito da un corpo principale (a) ed uno minore più recente (b)
In cortina
Verso valle terrapieno con terrazza
a) Pianta rett.irreg.- 3 piani
Copertura a falde
b) Pianta rett.,2 piani,coperto da terrazza

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI
Struttura predominante in pietra e mattoni
a) all'interno intonaco civile
cornici in pietra
Tetto in coppi su orditura in legno

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE
Caffi Vittoria

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA
a) Mappa catastale ottocentesca (1831) A.S.M.

DOCUMENTI ANNESSI
Neg. 1.7.2 / 1.7.1 / 1.7.7

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno SI X NO
Si deve proteggere il contesto esterno SI X NO

REDATTA DA Barigozzi-Ciambelli IL Sett/1972
CONTROLLATA DA Istituto [illegible] dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973
REVISIONATA DA [signature] IL 21 MAR 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato del colle — marzo 1982 — Comune di Bergamo



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA