



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>
DENOMINAZIONE <b>Edificio Residenziale</b>		EPOCA <b>Sec. XX dopo 1940</b>
LOCALITA' <b>S. Matteo</b>	VIA <b>Bassini</b>	N. CIV. <b>12</b>
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 659/C - Partita Catasto Terreni 17008</b>		NUMERO SCHEDA <b>0 3 2 1 3 3 1</b>
PROPRIETA' <b>Privata</b>	USO ATTUALE <b>Abitazione</b>	
STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
	COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
	UMIDITA' <input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> C Rilevante	GRADO <b>6</b>
PROTEZIONE ESISTENTE		
PROTEZIONE PROPOSTA		
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>Sec. XX (1971)</b>	<b>Edificio di abitazione civile</b>	STRUTTURE E MATERIALI
	<b>Isolato</b>	<b>Struttura portante in cemento armato</b>
	<b>Pianta rettangolare irregolare</b>	<b>Muratura intonacata</b>
	<b>Seminterrato e 2 piani</b>	<b>Rivestimento in pietrame - Colore terra</b>
	<b>Copertura a 4 falde</b>	<b>Tetto in coppi</b>
TRASFORMAZIONI		
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI	
		PROPOSTE DI RESTAURO
PROPRIETARIO ATTUALE <b>Floridi Luigi</b>		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <b>attuale = residenziale</b>
	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	OSSERVAZIONI
BIBLIOGRAFIA		
DOCUMENTI ANNESSI <b>Neg. 1.1.4 / 1.1.3</b>	Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	REDATTA DA <b>Barigozzi-Gianbelli</b> il <b>Sett/1972</b>
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica	Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CONTROLLATA DA <b>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</b> il <b>5 GEN 1973</b>
		REVISIONATA DA <b>Floridi</b> il <b>21 MAR 1973</b>
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo		



NB = l'edificio non è ancora stato accertato.



SISTEMA INFORMATIVO "INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI"