



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ S. Matteo																		VIA Bassini																		N. CIV. 14					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 659/B - Partita Catasto Terreni 17656																																				0 3 2 1 3 3 2					
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
																																				6					
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI					
Secolo XX (1971)																		Isolato																		Struttura portante in cemento armato					
																		Pianta rettangolare																		Muratura intonacata marrone chiaro					
																		Corpo di fabbrica di 2 piani verso valle;																		Tetto in coppi					
TRASFORMAZIONI																		1 piano verso la collina																							
																		Copertura a 4 falde																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
Sinigaglia																																									
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
																																				attuale = residenziale					
																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972					
Neg. 1.1.8 / 1.1.7																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																		REVISIONATA DA [firma] IL 21 MAR 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 * aggiornamento 4 piano barbo (sarebbe stato demolito) 9 marzo 1982 Comune di Bergamo																							



NB = L'edificio non è ancora stato accertato,

REDAZIONE: ING. STEFANO GIACCA E ROSSIGNOLI

