



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ S. Matteo																		VIA Bassini																		N. CIV. 15					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 1² - Mappale 674/B - Partita Catasto Terreni 17442																																				0 3 2 1 3 3 5					
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																																	6								
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI					
Secolo XX - dopo 1940 Arch. Poli																		Isolato																		Muratura intonacata					
																		Pianta articolata																		Colore marrone					
																		2 piani																		Tetto in coppi					
TRASFORMAZIONI																		Copertura a più falde																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Cordani Alfredo																																				attuale = residenziale					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi-Cianbelli IL Sett/1972					
Neg. 1.2.2.																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la Ricerca dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																		REVISIONATA DA 12 MAR 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1992 Comune di Bergamo																																									

