




1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA Sec. XX - dopo 1940									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ S. Matteo									VIA Bassini									N. CIV.																							
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 2047/A -																		0 3 2 1 3 3 6																							
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO		
									*			*			*			*			*			*												6					
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI													DATI TIPOLOGICI													DATI TECNICI															
EPOCA DI COSTRUZIONE													Edificio destinato ad abitazione civile													STRUTTURE E MATERIALI															
In costruzione attualmente													Isolato													Muratura intonacata															
Arch. Poli													Pianta articolata													Tetto in coppi															
TRASFORMAZIONI													2 piani																												
*(vedi foto)													Copertura a più falde																												
													CARATTERISTICHE PARTICOLARI																												
																										PROPOSTE DI RESTAURO															
PROPRIETARIO ATTUALE																																									
Cordani Alfredo																										UTILIZZAZIONE PROPOSTA															
													CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																												
BIBLIOGRAFIA																										OSSERVAZIONI															
DOCUMENTI ANNESSI																										REDATTA DA Barigozzi-Gianbelli IL Sett/1972															
Neg. 1.2.4 / 1.2.5													Si deve proteggere il contesto interno SI X													CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973															
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica													Si deve proteggere il contesto esterno SI X													REVISIONATA DA Fondolo IL 21 MAR 1973															
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
* aggiornamento: piano particolareggiato del 2001 Comune di Bergamo 1952																																									



NB = L'edificio non è ancora stato accertato.



*