



1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Autorimesse																		EPOCA Sec. XX - dopo 1940									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia									N. CIV. 28																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 633 - Partita Catasto Terreni 16471																											0 3 2 1 3 3 8																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Autorimesse																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO			7		
PROTEZIONE ESISTENTE																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		2 piccoli edifici isolati ed affiancati ad uso autorimesse									STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. XX - dopo 1940																											Struttura in cemento armato e lamiera di ferro di colore grigio																	
TRASFORMAZIONI																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Milano - Rota - Nodari																																												
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA Barigozzi Giambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.4.10																		SI deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA Istituto bergamasco dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno SI <input checked="" type="checkbox"/>									REVISIONATA DA [Signature] IL 21 MAR 1973																	
																											* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1952 Comune di Bergamo																	

