



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale ed autorimessa																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia																		N. CIV. 28 A																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 1876 - Partita Terreni 15322																																				0321339																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione ed autorimessa																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B X			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																				6																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		a) Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XX (1963)																		Pianta rettangolare																		a) Pietra a vista nella parte inferiore																	
																		2 piani a monte, 3 a valle																		Intonaco bianco, legno, cotto																	
																		Copertura a 2 falde																		Tetto in coppi																	
TRASFORMAZIONI																		b) Box a livello della strada																		b) Struttura in calcestruzzo																	
																		Soletta piana																		Saracinesca in ferro																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																																					
Fratelli Tironi																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.4.8 / 1.4.9																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																		REVISIONATA DA [firma] IL 1 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																	

