



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Cascina																		EPOCA Sec. XVIII (?)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia																		N. CIV.																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 634 - Partita Catasto Terreni 12935																																				0321340																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione e rustico																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B X *			PARTI COMPLEMENTARI			X B X *			COPERTURA			X B X *			INTERNO			X B C *			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C *			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																																				4																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione ed usi agricoli																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XVIII (?)																		Pianta irregolare																		Muratura mista																	
																		2 piani																		Loggiato in legno sostenuto da pilastri																	
																		Copertura a 2 falde																		in muratura																	
TRASFORMAZIONI																																				Scala in legno ad Est																	
*Ristrutturata recentemente																																				Tetto in coppi su orditura in legno																	
(vedi foto)																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Tipica costruzione rurale per l'articolazione della pianta ed i particolari di struttura in legno.																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
																																				Mantenimento degli elementi																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																																					
Longhi Carlo, Mary e Giulio-Orazio: F.lli e S.lla di Augusto																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																																					
A.S.M.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Neg. 1.5.6 / 1.5.8 / 1.5.7																																				REDATTA DA Barigozzi-Chiambelli IL Sett/1972																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno: SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 5 GEN 1973																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno: X NO																		REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: 4 piano particolareggiato dei colli 1982 Comune di Bergamo																	

