



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX - dopo 1940									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITA S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia									N. CIV.																				
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9/12 - Mappale 654 - Partita Catasto Terreni 6212-13915																											0321341																				
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																											6																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio adibito ad abitazione									STRUTTURE E MATERIALI																				
Sec. XX - dopo 1940																		Isolato									Struttura mista																				
																		Pianta rettangolare									Cemento intonacato grigio																				
																		2 piani									Tetto in coppi																				
TRASFORMAZIONI																		Copertura a 2 falde irregolari																													
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
																											PROPOSTE DI RESTAURO																				
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
Maffessanti - Milani																																															
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA																																															
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972																				
Neg. 1.5.4 / 1.5.3																		Si deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda il 5 GEN 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI <input checked="" type="checkbox"/>									REVISIONATA DA fondof il 27 MAR 1973																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
																											* Regolamento piano particolareggiato dei beni Comune di Bergamo marzo 1962																				

