




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Cascina																		EPOCA Sec. XVIII (?)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia																		N. CIV.																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 654 - Partita Terreni 6212-13915																																				0321342																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B X			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			A B X			INTERNO			A B X			UMIDITÀ			A Insistente B Tracce C Rilevante			A B X			GRADO														
																																				4																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato rovinato recentemente																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XVIII (?)																		Pianta rettangolare																		Struttura in pietra																	
																		2 piani																		Balconata in legno																	
																		Copertura a 2 falde																		Tetto in coppi su orditura in legno																	
TRASFORMAZIONI																																																					
*Ridotto allo stato di rudere																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Maffessanti - Milani																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
Mappa ottocentesca (1831) A.S.M.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.5.2																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
* Segretariato - piano per corrispondenza dei conti Comune di Bergamo marzo 1982																																																					



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA