



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio rurale																		EPOCA Sec. XX - dopo 1940																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrazia																		N. CIV.																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 654 - Partita Catasto Terreni 6212-13915																																				0 3 2 1 3 4 3																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Pollaio e fienile																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO														
																																				6																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Costruzione adibita ad usi agricoli																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XX - dopo 1940																		Isolata																		Struttura in calcestruzzo																	
																		Pianta irregolare																		Tetto in coppi																	
																		Copertura a 2 falde irregolari																																			
TRASFORMAZIONI																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
Maffessanti - Milani																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi Giambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.5.5																		Si deve proteggere il contesto interno SI M																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 75 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI K																		REVISIONATA DA Fondazione IL 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. ma "zi" Comune di Bergamo 1977																																																					

