



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Cascina e deposito																		EPOCA Sec. XVIII - XIX (?)									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia									N. CIV. 28																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 637/1, 637/2 - Partita N.C.E.U. 15322, 16471																											0 3 2 1 3 4 4																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione - rustici - deposito																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioore C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B X			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			A B X			INTERNO			A B X			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		- Edificio ad uso di abitazione e rustici									STRUTTURE E MATERIALI																	
Prima del 1831																		Isolato									Struttura in pietra e mattoni																	
																		Pianta ad L									Edificio principale intonacato (giallo)																	
																		2 piani									Tetto in coppi su orditura in legno																	
TRASFORMAZIONI																		Copertura a più falde																										
																		- Edificio a pianta rettangolare ad uso deposito - Copertura a 2 falde																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
Milani (637/2) - Tironi (637/1)																																												
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																												
A.S.M.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA Bari gozzi - Crambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.4.11/ 1.4.12 / 1.5.1																		Si deve proteggere il contesto interno SI X									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO									REVISIONATA DA Freddi 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											* Edificamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1955; Comune di Bergamo																	

