



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio rurale																		EPOCA Sec.XX prima 1940 ?																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia																		N. CIV. 26								
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 631 - Partita Terreni 12935																																				0321345								
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Deposito agricolo																										
STATO DI CONSERVAZIONE						A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B X			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B X			INTERNO			A B X			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO		
																																							3					
PROTEZIONE ESISTENTE																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Piccola costruzione adibita a deposito agricolo																		STRUTTURE E MATERIALI								
																		Isolata																		Struttura in pietra e legno								
																		Pianta rettangolare																		Tetto in coppi su orditura in legno								
TRASFORMAZIONI																		Copertura ad una falda																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Longhi Carlo, Mary, Giulio, Orazio : f.lli e s.lla di Augusto																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi Giambelli IL Sett/1972								
Neg. 1.7.9																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																		REVISIONATA DA 2.1 MAR 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
																		* Addegnata in data 15 GEN 1973 dal Comune di Bergamo																										

