



1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Costruzione rurale																		EPOCA Sec. XX prima 1940									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia									N. CIV.																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 2044 - Partita Catasto Terreni 7594																											0 3 2 1 3 4 6																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Deposito																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> B C			PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> B C			COPERTURA			<input checked="" type="checkbox"/> B C			INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			<input checked="" type="checkbox"/> B C			GRADO			7		
PROTEZIONE ESISTENTE																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Piccola costruzione isolata ad uso deposito agricolo									STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XX																		Pianta rettangolare									Struttura in legno e cemento																	
TRASFORMAZIONI																		Copertura ad 1 falda									Copertura in eternit																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO																	
Viscardi																																												
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI																	
Neg. 1.7.10																		Si deve proteggere il contesto interno. SI <input checked="" type="checkbox"/>									REDATTA DA Barigozzi Giambelli IL Sett/1972																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno. SI <input checked="" type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
																											REVISIONATA DA [firma] IL 1 MAR 1973																	
																											#aggiornamenti: piano particolareggiato del colli Comuna di Bergamo mese 1972																	

