




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Secolo XX Dopo 1940																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia																		N. CIV. 22 A																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 627 - Partita Catasto Terreni 9309																																				0 3 2 1 3 4 8																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione ed autorimessa																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																																				6																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XX																		Pianta rettangolare																		Struttura in calcestruzzo																	
																		1 piano verso strada, 3 piani verso valle																		Intonaco arancio e verde chiaro																	
																		Tetto a 2 falde																		Spallette in marmo																	
TRASFORMAZIONI																																				Copertura in coppi su soletta in calcestruzzo																	
																																				Sul lato verso via S. Martino tettoia in ondulux																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Tapparelle in metallo colorato																	
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Cortellini Libera ved. Bonomi																																																					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.8.3																		SI deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno SI X																		REVISIONATA DA [firma] IL 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELABORATI DA IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA