




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE <b>Edificio Rurale</b>																		EPOCA <b>Sec. XIX (?)</b>																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>VIA S. Martino</b>																		N. CIV. <b>18</b>																		0   3   2   13   5   0											
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 638 - Partita Catasto Terreni 7429</b>																		PROPRIETÀ <b>Privata</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione - fienile - rustico</b>											
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioere C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B <input checked="" type="checkbox"/>			PARTI COMPLEMENTARI			A B <input checked="" type="checkbox"/>			COPERTURA			A B <input checked="" type="checkbox"/>			INTERNO			A B <input checked="" type="checkbox"/>			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B <input checked="" type="checkbox"/>			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																																				4											
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		<b>Sec. XIX (?) - dopo 1830</b>																		STRUTTURE E MATERIALI											
																		<b>Edificio di abitazione e rustici</b>																		<b>Struttura in pietra, mattone e legno</b>											
																		<b>Pianta rettangolare articolata</b>																		<b>Tetto in coppi su orditura in legno</b>											
																		<b>2 piani</b>																													
																		<b>Copertura a più falde</b>																													
TRASFORMAZIONI																																															
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO											
<b>Bonacina Natale</b>																																				<b>Mantenimento Degli elementi caratteristici</b>											
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI											
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> IL <b>Sett/1972</b>											
<b>Neg. 1.2.9</b>																																				CONTROLLATA DA <b>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</b> IL <b>15 GEN 1973</b>											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA <b>...</b> IL <b>21 MAR 1973</b>											
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9											
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. mezzo Comune di Bergamo 1982											



REPERIBILI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E TOPOGRAFICA