



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. (?) - XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia																		N. CIV. 22																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 626 - Partita N.C.E.U. 2909																																				0321352																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione e laboratorio falegnameria																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO														
																																				6																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Fabbrica primitiva anteriore al 1831																		Pianta rett., costituito da 2 corpi di fabbrica affiancati.																		Muratura mista																	
																		2 piani verso strada, 4 verso valle																		Intonaco rustico grigio																	
TRASFORMAZIONI																		Copertura a più falde - Piccoli balconi verso valle.																		Tetto in coppi su orditura in legno																	
Modifiche radicali ed aggiunte di varie epoche.																		Laboratorio : Pianta rettangolare irreg.																		Struttura in cemento																	
																		----- 1 piano																		Tettoia in ondulux verso valle																	
																		Copertura piana su 2 lati circondato da terrazze.																																			
																		Caratteristiche Particolari :																																			

PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
Rota Stabelli Giuseppe																																																					
Cortellini Agostina, Libera, Mercede																																																					
Locatelli Dorino																																																					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																																					
A.S.M.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Neg. 1.16.5 / 1.16.6 / 1.16.8 / 1.16.7																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		REDAITTA DA Barigozzi Giambelli IL Sett/1972																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
																																				REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* Aggiornamenti: piano particolareggiato del Comune di Bergamo marzo 1982																	

