



1									2									3																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Villa Agnese - Edificio residenziale e deposito</b>																		EPOCA <b>Sec. XVII ? - XIX ?</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S. Martino</b>																		VIA <b>S. Martino dalla Pigrizia</b>									N. CIV. <b>14-14A</b>																	
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 261 - Partita N.C.E.U. 137</b>																											0   3   2   1   3   5   3																	
PROPRIETÀ <b>Privata</b>																		USO ATTUALE <b>Abitazione e deposito</b>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioere C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			a = 4 b = 6		
PROTEZIONE ESISTENTE																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		a) Edificio di abitazione civile - Pianta a T - 1 piano e 2 piani verso strada - 2 e 3 piani verso valle - Copertura a più falde - Terrazza verso valle									STRUTTURE E MATERIALI																	
Fabbrica primitiva anteriore al 1831																											a) Struttura in pietra Intonaco giallo Tetto in coppi su orditura in legno Cornici in pietra alle porte e finestre.																	
TRASFORMAZIONI																		b) Costruz. adibita a deposito - Isolata - Pianta rett. - Vasto deposito al piano terreno - Porticato su pilastri a piano sup. - Copertura ad 1 falda - Portale in pietra con traccia di stemma.									b) Muratura mista intonacata Tetto in coppi Gronda in cemento.																	
Varie trasformazioni di epoche diverse																																												
																		<u>Caratteristiche particolari:</u>									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Ravasio Vittorio																		Giardino con vecchi alberi lungo la via S. Martino									attuale = residenziale																	
Tobia Maria																											OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																											Nella mappa ottocentesca l'edificio è assai più ampio.																	
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																												
A.S.M.																											REDATTA DA Barigozzi Giambelli IL Sett/1972																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI X									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Neg. 1.15.12/ 1.16.1/ 1.16.2/ 1.16.3																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO									REVISIONATA DA Fontana IL 21 MAR 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																												
																											* aggiornamento piano particolareggiato dei colli marzo 1982																	

