




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec.VIII?- XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia									N. CIV. 12 - 12A																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 262 - Partita N.C.E.U. 640																											03 21354																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			5		
PROTEZIONE ESISTENTE																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile									STRUTTURE E MATERIALI																	
Prima del 1831																		Pianta rettangolare irregolare									Struttura in pietra																	
																		2 piani verso strada, 3 piani verso valle									Intonaco rosso verso valle																	
																		Copertura a più falde									Mattoni a vista																	
TRASFORMAZIONI																											Cornici in pietra alle porte e finestre																	
Rifacimento recente di edificio preesistente;																											Tetto in coppi su grondaia in pietra																	
Totale trasformazione all'interno																																												
Qualche resto della fabbrica primitiva verso valle																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																		Interessante struttura a 2 archi appartenente alla costruzione primitiva con passaggio dalla strada al giardino.																										
																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
"Carlo Botta" Pia Istituzione S. Antonio																											attuale = residenziale																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																												
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																												
A.S.M.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																											REDDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.15.9 / 1.15.8 / 1.15.10 / 1.15.11																		Si deve proteggere il contesto interno SI M									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X									REVISIONATA DA Carlo Botta 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											* aggiornamento piano partecipativo dei beni culturali Comune di Bergamo 1982																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA