

COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI
			MONOMBIVII
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale EPOCA Sec. XX - dopo 1940		NUMERO SCHEDA	
LOCALITA VIA Ghisleni Mazzola N. CIV. 17 CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 645 - Partita Catasto Terreni 7429			0 3 2 1 3 5 5
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - fogl PROPRIETA Privata USO ATTUALE AL		i 7429	0 3 2 1 3 7 7
	MENTARI X B C COPERTURA X B C INTERNO X B	C UMIDITA B Tracce X B C	GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE			6
PROTEZIONE PROPOSTA			
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI	
EPOCA DI COSTRUZIONE	Edificio di abitazione civile	STRUTTURE E MATERIALI	
Secolo XX - dopo il 1940	Isolato	Intonaco marrone chiaro	
	Pianta articolata	Rifinitura in pietra	
	2 piani e seminterrato	Tetto in coppi	
TRASFORMAZIONI	Copertura a più falde		
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI		
		PROPOSTE DI RESTAURO	
PROPRIETARIO ATTUALE			
Bonacina Natale		UTILIZZAZIONE PROPOSTA	
	ONTESTO INTERNO ED ESTERNO  Attuale = Residenziale OSSERVAZIONI		le
HIBLIOGRAFIA			
			*
DOCUMENTI ANNESSI		REDATTA DA Barigozzi-Giat	mbelli
Neg. 1.10.10 / 1.10.11	Si dave proteggere il contesto interno 51 🗶	REVISIONATA DA INTINTO DE PASSA SE SE CONTROLLATA DA INTINTO DE PASSA SE CONTROLLATA DE PASSA SE CONTROLLATA DA INTINTO DE PASSA SE CONTROLLATA DE PASSA SE CONTROLLATA DA INTINTO DE PASSA SE CONTROLLATA DE PASSA DE PASSA SE CONTROLLATA DE PASSA DE PASSA SE CONTROLLATA DE PASSA DE PASSA DE PASSA	
	Si deve proteggere il contesto esterno Si		



