COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: Sec. XX - dopo 1940

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 3 5 6

LOCALITÀ — VIA: Ghisleni Mazzola — N. CIV.: 15

CATASTO: Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 641 - Partita Catasto Terreni 17031

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono / B Mediocre / C Cattivo	X B C	X B C	X B C	X B C	A Inesistente / B Tracce / X Rilevante B C	6

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Secolo XX
La costruzione è tuttora in corso

TRASFORMAZIONI

*Terminata nel 1974 (vedi foto)

PROPRIETARIO ATTUALE

Maconi Luigi

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 1.10.12

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio di abitazione civile
Pianta rettangolare irregolare
2 piani e seminterrato
Copertura a 2 falde

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Si deve proteggere il contesto interno — SI X

Si deve proteggere il contesto esterno — SI X

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura in calcestruzzo

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

Attuale = residenziale

OSSERVAZIONI

REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'arte lombarda IL 15 GEN 1973

REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973

* aggiornamento: Piano particolareggiato del centro storico Comune di Bergamo — Elab. 1



NB = L'edificio non è ancora stato accertato.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA