



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Portone (?)									EPOCA Sec. XIX ?									NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ									VIA Ghisleni Mazzola									N. CIV.		
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale n° 645 - Partita Catasto Terreni n° 7429																		0 3 2 1 3 5 7		
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE portone											
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO		
A Buono B Medioere C Cattivo			A X X *			A B C			A B X *			A B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			3		
PROTEZIONE ESISTENTE																				
PROTEZIONE PROPOSTA																				
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE						Piccola costruzione isolata. Pianta rettangolare. 4 pilastri. Un lato chiuso. Copertura a due falde						STRUTTURE E MATERIALI Pietra e mattoni. Tetto in coppi su orditura in legno.								
TRASFORMAZIONI						CARATTERISTICHE PARTICOLARI						PROPOSTE DI RESTAURO								
* La costruzione è ormai ridotta a rudere (vedi foto)						A cavallo della via Ghisleni Mazzola nel tratto finale														
PROPRIETARIO ATTUALE						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Bonacina Natale																				
BIBLIOGRAFIA												OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI						SI deve proteggere il contesto interno. SI NO						REDDATA DA Barigozzi-Giambelli il sett/1972								
Neg. 1.11.11.						SI deve proteggere il contesto esterno. SI NO						CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda il 15 GEN 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica												REVISIONATA DA Barigozzi-Giambelli il 12 MAR 1973								
												* aggiornamento. piano particolareggiato del Comune di Bergamo								



SCHEDA N 03 2 13 57
edificio oggetto della scheda

SCALA 1:2000

0 5 10 20 40 60

0

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

*