



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Secolo XX - Dopo																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITA																		VIA Ghisleni Mazzola																		N. CIV. 13											
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappali 230 - 228 - Partite Catasto Terreni n°11.647 - 11.502																																				0 3 2 1 3 5 8											
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE						A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			5		
PROTEZIONE ESISTENTE																																															
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																																				STRUTTURE E MATERIALI											
Secolo XX - dopo 1940																		Edificio di abitazione civile.																		Struttura in cemento.											
																		Isolato.																		Gronda in cemento armato.											
																		Pianta articolata.																		Tetto in coppi.											
TRASFORMAZIONI																		1 piano.																													
																		Copertura a due falde sfalsate.																													
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
																																				PROPOSTE DI RESTAURO											
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
B.Salvi per mappale 228																																				Attuale = residenziale											
Cinquini Cantoni per mappale 230																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI											
BIBLIOGRAFIA																																															
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli il sett/1972											
Neg. 1.11.1/1.11.2																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda il 5 GEN 1973											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA Candela 1 MAR 1973											
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9											

