




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Secolo XX - dopo 1940																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ VIA Ghisleni Mazzola																		N. CIV. 8																				
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale n° 2324 - Partita N.C.E.U. n° 12306																																				0321360		
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE						STRUTTURA PORTANTE						PARTI COMPLEMENTARI						COPERTURA						INTERNO						UMIDITÀ						GRADO		
A Buono						B Moderato						C Cattivo						A Inesistente						B Tracce						C Rilevante						6		
PROTEZIONE ESISTENTE																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile.																		STRUTTURE E MATERIALI		
Secolo XX - dopo 1940																		Isolato.																		Struttura in calcestruzzo.		
																		Pianta articolata.																		Intonaco giallo.		
																		2 piani e seminterrato.																		Tetto in coppi.		
TRASFORMAZIONI																		2 ampie terrazze.																				
																		Copertura a più falde.																				
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
Dott. Manzoni Arturo																																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
																		Circondato da giardino																		attuale - residenziale		
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI		
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA Barigozzi-Giambelli IL 15 GEN 1973		
Neg. 1.12.1 / 1.11.12																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																		REVISIONATA DA Fondo IL 21 MAR 1973		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9		
																																				* 2 aggiornamento piano particolareggiato di coll. marzo 1962 Comune di Bergamo		



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA