



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE 2 Edifici Rurali																		EPOCA Sec. XVII-XVIII (?)																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ S. Martino																		VIA																		N. CIV.					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 258 - Partita Catasto Terreni 17431																																				0 3 2 1 3 6 1					
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B X *			PARTI COMPLEMENTARI			X B X *			COPERTURA			X B X *			INTERNO			X B X *			UMIDITÀ			A Insistente B Tracce C Rilevante			X B X *			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																																	4								
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio Principale già adibito ad abitazione (in stato di abbandono)																		STRUTTURE E MATERIALI					
Edificio principale prima del 1831																		Isolato - Pianta rett. - 2 piani - Copertura a due falde																		Struttura in pietra					
																		Edificio Minore già adibito a fienile (in stato di abbandono) - Pianta rett. - Isolato - Tutto aperto sul lato Ovest - Copert. 2 falde																		Balcone in ferro					
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Tetto in coppi su orditura in legno					
* Fine anni '70 ristrutturazione con chiusura e trasformazione del portico in residenza e sopralzo dell'edificio principale (vedi foto)																																				Tetto in coppi su orditura in legno					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
"Società Anonima Immobiliare"																																									
Via Locatelli																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
Mappa ottocentesca (1831) A.S.M. (per l'edificio principale)																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																									
Neg. 1.12.3 / 1.12.4 / 1.12.2																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		REDDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973					
																																				REVISIONATA DA					
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo 1982					

