



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DENOMINAZIONE Costruzione rurale		EPOCA Sec.XX prima 1940
LOCALITÀ VIA Ghisleni Mazzola		N. CIV.
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale n° 259/d - Partita Catasto Terreni n° 17432		0 3 2 1 3 6 2
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE rustico
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Medio C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE A B <input checked="" type="checkbox"/>
		PARTI COMPLEMENTARI A B <input checked="" type="checkbox"/>
		COPERTURA A B <input checked="" type="checkbox"/>
		INTERNO A B <input checked="" type="checkbox"/>
		UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante
		A B C
PROTEZIONE ESISTENTE		GRADO
PROTEZIONE PROPOSTA		6
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI
EPOCA DI COSTRUZIONE	Piccola costruzione adibita a deposito rustico. Pianta rettangolare. Copertura a due falde	STRUTTURE E MATERIALI Struttura in pietra, mattone e legno. Tetto in coppi su orditura in legno.
TRASFORMAZIONI		
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI	
		PROPOSTE DI RESTAURO
PROPRIETARIO ATTUALE		UTILIZZAZIONE PROPOSTA
Rossi Anna Jole	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	
		OSSERVAZIONI
BIBLIOGRAFIA		
DOCUMENTI ANNESSI		REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL sett/1972
Neg. 1.11.10.	Si deve proteggere il contesto interno: SI <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica.	Si deve proteggere il contesto esterno: SI <input checked="" type="checkbox"/>	REVISIONATA DA [firma] IL 21 MAR 1973
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo		

