




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ VIA Ghisleni Mazzola																		N. CIV. 11																		0 3 2 1 3 6 3					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 227 - Partita catasto terreni 11647																																									
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
																																				6					
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI					
Sec. XX (1968)																		Isolato																		Struttura in cemento					
																		Pianta articolata																		Intonaco bruno					
																		3 piani e seminterrato																		Persiane in legno pieno					
TRASFORMAZIONI																		Copertura a 2 falde sfalsate																		Copertura in coppi					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Cinquini Cantoni																																				Attuale = residenziale					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Bari gozzi-Giambelli IL Sett/1972					
Neg. 1.11.3 / 1.11.4																		Si deve proteggere il contesto interno SI MC																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI MC																		REVISIONATA DA Janet IL 21 MAR 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli marzo 1992 Comune di Bergamo																																									



NB = L'edificio non è ancora stato accertato.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

