




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edifici o Residenziale																		EPOCA Sec. XX - prima 1940																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrazia																		N. CIV. 6B-6C																	
CATASTO Sez.Cens.Valle D'Astino - foglio 9 - Mappali 1868-234 - Partite: N.C.E.U. 15107; Terreni 16153																																				0321365																	
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Abitazione - Autorimessa																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X X C			COPERTURA			X X C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
																																				6																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XX - prima del 1940																		Pianta rettang. irregolare																		Struttura in pietra e calcestruzzo																	
																		1 piano verso strada, 2 piani verso valle																		Intonaco giallo e verde chiaro																	
																		Terrazza a valle																		Tetto in coppi su gronda in legno																	
TRASFORMAZIONI																		Copertura a più falde																																			
																		A fianco piccola costruzione a pianta rettangolare ad uso deposito																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		*A valle notevole estensione di serre																																			
																		fisse																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
																																				Salvaguardia caposaldo di rilievo																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Viscardi Pietro e Renzo - mapp. 1868																																																					
Ferrari Bertocchi - mapp. 234																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																																			
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.14.12 / 1.15.1																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																		REVISIONATA DA [firma] IL 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA