




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio rurale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia																		N. CIV. 4A e 6					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 3 - Mappale 249 - Partita N.C.E.U. 15107, 3134																		0 3 2 1 3 6 6																							
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Autorimessa e deposito																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
																																				6					
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio ad uso di deposito																		STRUTTURE E MATERIALI					
Secolo XX																		Isolato																		Muratura mista					
																		Pianta rettangolare																		Intonaco rustico giallo verso strada					
																		1 piano verso strada, 2 verso valle																		1 portale con cornici in pietra					
TRASFORMAZIONI																		Copertura a 2 falde																		Tetto in coppi su orditura in legno					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Viscardi Pietro, Renzo ed Egidio																																									
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																							
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972					
Neg. 1.14.10 / 1.14.11																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA [signature] IL 21 MAR 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																																									



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA