




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XVII - XX																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino alla Pigrizia																		N. CIV. 4					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale N° 249 - Partite N.C.E.U. n° 15107 - 3134																																				0321367					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. - Art. 13																																				4					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile. Isolato.																		STRUTTURE E MATERIALI					
Probabilmente sec. XVII°																		Terreno, un piano e solai nel corpo principale.																		Struttura in pietra e mista.					
																		Tre piani nell'ala a valle.																		Balconata con struttura in legno.					
TRASFORMAZIONI																		Pianta articolata.																		Balconi in ferro nell'ala a valle.					
Trasformazione recente ad uso residenziale dell'ala verso valle.																		Ingresso con vano trapezoidale.																		Tetto in coppi su orditura in legno.					
																		Copertura a più falde																		Portali in pietra.					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																		Sopra uno dei portali è murata una pietra con iscrizione e la data 1665 (Fot. 5)																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Viscardi Pietro, Renzo ed Egidio																																									
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA																																				Originariamente Convento.					
Mappa Catastale Ottocentesca (1831)																																				Strutturalmente Interessante il Corpo di Fabbrica principale.					
P.S.M.																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL sett/1972					
DOCUMENTI ANNESSI Neg. 1.14.5/1.14.6/																																				CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973					
1.14.4/1.14.3/1.149/1.14.8/1.14.7/																																				REVISIONATA DA					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																				aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982					



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA