




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XX - dopo 1940																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' S. Martino																		VIA Scaletta S. Martino																		N. CIV. 2 B					
CATASTO Sez.Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappali 233-250 - Partita Catasto Terreni: 16153 , 16896																																				0321368					
PROPRIETA' Privata																		USO ATTUALE Abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
																																				6					
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI														DATI TIPOLOGICI														DATI TECNICI													
EPOCA DI COSTRUZIONE														Edificio di abitazione civile														STRUTTURE E MATERIALI													
Secolo XX - dopo il 1940														Pianta rettangolare														Struttura portante in cemento armato													
														2 piani														Muratura in laterizio													
														Copertura a 2 falde														Tetto in coppi													
TRASFORMAZIONI																																									
* Recente rifacimento del fronte sulla																																									
scaletta in pietra legata (vedi foto)																																									
														CARATTERISTICHE PARTICOLARI																											
PROPRIETARIO ATTUALE																												PROPOSTE DI RESTAURO													
Ferrari Bertocchi																																									
BIBLIOGRAFIA																												UTILIZZAZIONE PROPOSTA													
DOCUMENTI ANNESSI																												REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972													
Neg. 1.14.2 / 1.14.1														Si deve proteggere il contesto interno SI X														CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973													
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica														Si deve proteggere il contesto esterno SI X														REVISIONATA DA Federici IL 21 MAR 1973													
1 2 3 4 5 6 7 8 9														1 2 3 4 5 6 7 8 9														1 2 3 4 5 6 7 8 9													
																												* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo													



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA