





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Rurale																		EPOCA XVIII ?																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Martino																		VIA Scalette S. Martino																		N. CIV. 2 A																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 234 - Partita Catasto Terreni 16153																																				0 3 2 1 3 6 9																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B X			PARTI COMPLEMENTARI			X B X			COPERTURA			X B X			INTERNO			X B X			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B X			GRADO														
									*			*			*			*			*			*			*			3																							
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio già adibito ad abitazione e rustici																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Prima del 1831																		Pianta articolata																		Struttura in pietra																	
																		1 e 2 piani																		Aperture con cornici in pietra sul lato est																	
TRASFORMAZIONI																		Complesso costituito da 3 corpi aventi le stesse caratteristiche strutturali																		Tetto in coppi su orditura in legno																	
Modifiche di pianta dopo il 1831																																																					
* 1975 CIRCA RISTRUTTURAZIONE CON aumenti di volume (vedi foto)																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
																																				Vincolo totale																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Ferrari Bertocchi																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																																			
																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
Mappa Catastale ottocentesca (1831)																																																					
A.S.M.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		Neg. 1.13.12 / 1.13.11 / 1.13.7 / 1.13.8 / 1.13.10 / 1.13.9																		REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972																	
																																				CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		REVISIONATA DA pendo IL 1 MAR 1973																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																																																					



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA