




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>Secolo XX dopo 1940</b>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ																		VIA																		N. CIV.								
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 233 - Partita Catasto Terreni 16153</b>																																				<b>0321370</b>								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			5		
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A.P.R.G. - Art. 13</b>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		<b>Edificio di abitazione civile.</b>																		STRUTTURE E MATERIALI								
<b>Secolo XX</b>																		<b>Isolato.</b>																		<b>Struttura mista.</b>								
																		<b>Pianta articolata.</b>																		<b>Intonaco sabbia.</b>								
																		<b>Due piani.</b>																		<b>Tetto in coppi.</b>								
TRASFORMAZIONI																		<b>Copertura a più falde.</b>																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
<b>Ferrari Bertocchi</b>																																				<b>attuale - residenziale</b>								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <b>Barigozzi - Giambelli</b> il <b>sett/1972</b>								
<b>Neg. 12.6/t.12.5/</b>																		Si deve proteggere il contesto interno: SI <input checked="" type="checkbox"/>																		CONTROLLATA DA <b>Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda</b> il <b>15 GEN 1973</b>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica.																		Si deve proteggere il contesto esterno: SI <input checked="" type="checkbox"/>																		REVISIONATA DA <b>[firma]</b> il <b>21 MAR 1973</b>								
																																				* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo								



NB = L'edificio non è ancora stato accertato.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

