



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio Rurale																		EPOCA Sec. XVIII-XIX(?)																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ VIA Ghisleni Mazzola																		N. CIV. 1																		0 3 2 1 3 7 1		
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 225 - Partita Catasto Terreni 6427																		PROPRIETÀ Privata																		GRADO		
USO ATTUALE Abitazione - stalla - rustici																		STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO		
A Buono			B Medio			C Cattivo			A B X			A B X			A B X			A B X			A B X			4														
PROTEZIONE ESISTENTE																		PROTEZIONE PROPOSTA																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio adibito ad abitazione e rustici																		STRUTTURE E MATERIALI		
Prima del 1831																		Isolato																		Muratura mista		
TRASFORMAZIONI																		Pianta rettangolare																		Tetto in coppi su orditura in legno		
Modifiche di pianta dopo il 1831																		2 piani																		Comici in pietra alle finestre		
																		Copertura a 2 falde																				
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
Avv. G. Graf																																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																																						
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																						
A.S.M.																																						
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972		
Neg. 1.13.4 / 1.13.3																		Si deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/>																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN. 1973		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X <input checked="" type="checkbox"/> NO																		REVISIONATA DA [firma] IL 27 MAR 1973		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		* aggiornamenti: piano barbaolabreggiato dei colli marzo 1962 Comune di Bergamo		



The image contains a cadastral map and two photographs. The map, titled 'SCHEDA N. 03 2 13 71' and 'SCALA 1:2000', shows a street layout with 'Via Chisler' and 'Mazzolo' as main roads. A hatched area on the map indicates the 'edificio oggetto della scheda' (building object of the sheet). The map includes various parcel numbers such as 253c, 255, 256, 259d, 226, 404, 224, 230, 227, 225, and 220. A north arrow and a scale bar (0-60 meters) are also present. Below the map are two black and white photographs of a two-story building with a gabled roof and a chimney. The left photo shows the building from a street-level perspective with a car parked in front. The right photo shows the building from a slightly different angle, partially obscured by trees and a fence.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA