



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>					
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XIX (?)																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ VIA Borgo Canale																		N. CIV. 74																		0321402					
CATASTO Valle D'Astino - foglio 9 - Mappale 140 - Partita 2009 N.C.E.U.																																									
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioere C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X X <sup>B</sup> C *			PARTI COMPLEMENTARI			X X C *			COPERTURA			X X C *			INTERNO			X X C *			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X X C *			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																																				A= 6					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI					
Secolo XIX (?)																		A filo di strada in breve cortina con pianta ad L																		Muratura mista con intonaco					
TRASFORMAZIONI																		Altezza di un piano su strada e due a val- le, con terrazzo sovrastante.																		Solai in legno					
Aggiunta di un piccolo corpo nel 1955																		Tetto a due falde ed a una falda.																		Tetto con orditura in legno					
																																				Manto in coppi					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																		Cantina con volta a botte																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Lozza Giacomo di Lorenzo																																									
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labaa il Dic./1972					
Neg. 2.61.12 / 2.57.3																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda 2-9 MAG 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA [signature] 2-9 MAG 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982					



SCHEDA N 03 2 14 02  
edificio oggetto della scheda

Scala 1:2000

0 5 10 20 40 60

ELEMENTI DI INDAGAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA