




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XIX									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITA' VIA Borgo Canale																		N. CIV. 76/76A									0 3 2 1 4 0 3																				
CATASTO Valle D'Astino - foglio 9 - Mappale 211 sub. 1-2 - Partita 8706 N.C.E.U.																																															
PROPRIETA' Privata																		USO ATTUALE Nessuno - L'edificio è abbandonato																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioev C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> C			COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> C			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X <input checked="" type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																											4																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio a filo di strada									STRUTTURE E MATERIALI																				
																		Pianta ad L									Muratura mista																				
																		Portico a Sud									Fronti intonacate																				
																		Altezza di 3 piani a valle e di 2 su strada più sottotetto.									Solai in legno																				
TRASFORMAZIONI																		Copertura a padiglione e a 2 falde									Tetto con orditura in legno																				
Ristrutturazione nel 1879 (data scritta nell'interno) di un edificio più antico.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Manto in marsigliesi																				
																		Intonaco con resti di decorazione pittorica geometrica.									Contorni delle aperture in arenaria																				
																		Ballatoio sui lati Sud ed Est su mensole e piane in arenaria.																													
																		Decorazioni sottogronda in legno.									PROPOSTE DI RESTAURO																				
																		Basamento a finto bugnato con cordolo di coronamento.									STRUTTURE PORTANTI COBERTURA CADUTE																				
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
Congregazione delle Figlie povere di S. Giuseppe.																																															
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																				
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA Colmuto Labaa IL Dic./1972																				
Neg. 2.61.8 / 2.63.7 / 2.63.9																		SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 2 APR. 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno									REVISIONATA DA IL																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
																											* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. Comune di Bergamo marzo 1982																				



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA