





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>Sec.XX dopo 1940</b>																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>VIA Borgo Canale</b>																		N. CIV.																		0 3 2 1 4 0 5											
CATASTO <b>Valle d'Astino foglio 9 (Mapp.2291 sub 1-2, Partita 16365 NCEU)</b>																		<b>(Mapp.240 sub 1-2, Partita 17882N.C.E.U)</b>																													
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. Art 13</b>																																				6											
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione, isolato, a pianta irregolare. Altezza di due piani + seminterrato.																		STRUTTURE E MATERIALI											
Intorno al 1968																		Balconi. Copertura a padiglione. Corpo di fabbrica a sud adibito a garage.																		Struttura in cemento armato. Latri di tamponamento in mattoni. Fronti intonacate. Solai misti in laterizio e cemento armato. Tetto misto in laterizio e cemento armato. Manto in coppi. Contorni delle aperture in pietra artificiale. Piscina coperta											
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO											
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
"Agricola Cavena" "Ally" *notaio Barbato																		Strada d'accesso da via Borgo Canale con fondo in cubetti di porfido. Giardino con vasca.																		OSSERVAZIONI											
BIBLIOGRAFIA																																				REDATTA DA <b>Colmuto Labaa</b> IL DIC/72											
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno: SI NO																		CONTROLLATA DA <b>Istituto per le Belle Arti della Lombardia</b> 12 9 MAG 1973											
NEG.2.63.4/2.63.3/2.63.6.																		Si deve proteggere il contesto esterno: X NO																		REVISIONATA DA <b>[Signature]</b> 12 9 MAG 1973											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982											



SCHEDA N 03.2.14.05  
edificio oggetto  
della scheda

SCALA 1:2000

0 5 10 20 40 60



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE CIVILTÀ E PATRIMONIO