




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XVIII (?)</u>																		NUMERO SCHEDA <u>0321406</u>					
LOCALITÀ <u>VIA Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>80</u>																							
CATASTO <u>Valle D'Astino - foglio 9 (Mapp. 245 ; Partita 4299 NCEU) (Mapp. 242 ; Partita 14124 U.T.E.)</u>																																									
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. - Art. 13</u>																																				4					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio a filo di strada																		STRUTTURE E MATERIALI					
<u>Sec. XVIII (?)</u>																		<u>Pianta ad L</u>																		<u>Muratura mista intonacata</u>					
																		<u>Altezza di 3 piani su strada e di 4 a valle</u>																		<u>Contorni delle aperture, mensole dei balconi, colonne in arenaria.</u>					
																		<u>Il fronte Est ha un portico a 4 luci ad archi su colonne con terrazza sovrastante.</u>																		<u>Tetto con orditura in legno</u>					
TRASFORMAZIONI																		<u>Tetto a padiglione..</u>																		<u>Manto in coppi.</u>					
<u>Restauro generale recente.</u>																																									
<u>Nel 1960 circa, aggiunta di una piccola veranda ad un piano a Sud.</u>																																									
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																		<u>Portale su strada fiancheggiato da 2 sedili di pietra.</u>																							
																		<u>Breve scala d'accesso al cortile in arenaria.</u>																							
																		<u>Notevoli e ben conservati i capitelli del portico. (propabilmente di recupero).</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
<u>Busti</u>																																									
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA																		<u>Giardino di varie essenze (palme, magnolie).</u>																							
																		<u>A valle piccola piscina e serra.</u>																							
																		<u>Cortile d'ingresso delimitato da muretto su strada.</u>																							
DOCUMENTI ANNESSI <u>Neg. 2.60.12/ 2.60.11 / 2.56.12/ 2.60.10/ 2.63.1</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ NO																		REDATTA DA <u>Colmuto, Lebae</u> IL <u>Dic./1972</u>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>29 MAG 1973</u>					
																																				REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>29 MAG 1973</u>					
																																				* aggiornamento piano particolareggiato dei c.d.d. Comune di Bergamo marzo 1982					



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA