




| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------|--|--|-------|--|--|---|--|--|-------|--|--|---------|--|--|------------------|--|--|----------|--|--|---|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale e rustico | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA XVIII Secolo | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITA' VIA Borgo Canale | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. 80 A-B-C | | | | | | | | | 0321407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Valle d'Astino foglio 10; Mappale 246; Partita 10134 U.T.E. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | USO ATTUALE abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | | A) Buono B) Medio C) Cattivo | | | STRUTTURA PORTANTE | | | X B C | | | PARTI COMPLEMENTARI | | | A X C | | | COPERTURA | | | A B X | | | INTERNO | | | X B C | | | UMIDITA' | | | A Incisistente B Tracce C Rilevante | | | A B X | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio di civile abitazione, | | | | | | | | | | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Secolo XVIII ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | con corpo rustico a sud, | | | | | | | | | | | | | | | | | | Muratura mista intonacata. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | entrambi a filo di strada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contorni delle aperture in arenaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pianta rettangolare. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Solai in legno. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASFORMAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di due - tre piani. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nel 1968 piccolo ampliamento a est con | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a due falde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manto in coppi. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| creazione di balcone. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Parte aggiunta in mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | con soletta in cemento armato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Un ambiente e coperto a volta ribassata. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viscardi Battista. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | A Valle fasce coltivate a orti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA Colombo Labaa il Dic/72 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neg. 2.56.6/2.56.11/2.60.9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto interno SI NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda il 9 MAG 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto esterno SI NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA il 9 MAG 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA