




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec.XX - dopo 1940									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA Borgo Canale																		N. CIV. 82-82/A									0 3 2 1 4 0 8																	
CATASTO Valle D'Astino - foglio 9 - Mappale 235 - 236 - Partita 11810																		PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																	
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			6		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																		PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione - Isolato A filo di strada									STRUTTURE E MATERIALI																	
Rifacimento nel 1956 di una antica costruzione con aggiunta di balconi, modifica di aperture e ristrutturazione interna.																		Pianta rettangolare - Altezza di 3 piani Copertura a padiglione A Sud del cortile corpo rustico d'ingresso ad uno-due piani con tetto a 2 falde									Muratura esterna in pietra a vista Solai misti in laterizio e cemento armato Tetto misto in laterizio e cemento armato Manto di coppi.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Traccia di una apertura ad arco ora murata sul fronte Sud dell'edificio residenziale.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Beneficio Parrocchiale di S.Grata Inter Vites																		Cortile a Sud delimitato da muretto su strada. Ad Est pendio parzialmente coltivato ad orto con baracche.									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																											Demolire baracche a valle.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									Si									SI								
Neg. 2.56.8 / 2.60.5 / 2.60.7																		Si deve proteggere il contesto esterno									X									NO								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografici.																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																	



NB = L'edificio sul mappale 236 non è ancora stato censito.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

