




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA XVII- XVIII Secolo																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ VIA Borgo Canale																		N. CIV. 84																		0321409								
CATASTO Valle d'Astino foglio 9 (Mappale 223; Partita 3405 N.C.E.U.)																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			4		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art. 13																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione isolato, a filo di strada, a pianta rettangolare.																		STRUTTURE E MATERIALI								
XVII - XVIII Secolo.																		Altezza di tre piani valle e due a monte. Portico sulla facciata sud a due luci, scala esterna in quella a nord.																		Muratura mista intonacata.								
TRASFORMAZIONI																		Copertura a padiglione.																		Contorni delle aperture in arenaria.								
Scala esterna aggiunta nel cortile a monte.																																				Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
Trasformazioni interne.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																		Portale di pietra con contorno ad arco in arenaria e stemma in chiave.																										
																		Ambienti interni coperti a crociera ed a botte.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
Pasinetti																																												
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATTA DA Colmuto								
Neg. 2.57.8/2.57.5/2.63.12.																		Si deve proteggere il contesto interno																		Il 9 MAG 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno																		Il 9 MAG 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				aggiornamenti: piano particolareggiato del coll. Comune di Bergamo marzo 1982								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA