



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale e rustico</u>																		EPOCA <u>XVII Secolo (?)</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <u>VIA Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>84-84A</u>																		0321410								
CATASTO <u>Valle d'Astino foglio 9; Mappale 397 - 219; Partita 11464 U.T.E.</u>																																												
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione e rustico</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. Art. 13</u>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Lungo corpo di fabbrica,																		STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII Secolo.																		isolato,																		Muratura mista prevalentemente in pietra,								
																		irregolarmente rettangolare,																		in parte a vista.								
																		a filo di strada con parte rustica a sud.																		Solai in legno.								
TRASFORMAZIONI																		Altezza di due piani più sottotetto.																		Tetto con orditura in legno.								
Allargamento nel 1962 circa dell'aper-																		Copertura a due falde.																		Manto in coppi.								
tura inferiore su strada in corrispon-																																												
denza del rustico.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
Aggiunta a sud di ripostigli e pollaio.																		Lunga fronte sulla via quasi priva di aper-																										
																		ture. Portale con contorno di arenaria e																										
																		stemma scalpellato in chiave dell'arco.																										
																		Finestre ovoidali nel sottotetto.																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Due aperture ad arco ribassato																										
																		a doppio corso di mattoni.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Pasinetti																																												
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI								
																		Nel pendio a est orti della stessa																										
BIBLIOGRAFIA																		proprietà.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA <u>Colombo Labea</u> <u>11 Dic/72</u>								
Neg. 2.57.7/2.60.1/2.60.3.																		SI NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia della Lombardia</u> <u>12 MAG 1973</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		REVISIONATA DA <u>IL 23 MAG 1973</u>								
																		SI NO																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo								



N.B.= Le tettoie non sono state accertate.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

