



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA XVIII secolo (?)																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITA' VIA Borfo Canale																		N. CIV. 86																		0 3 2 1 4 1 1		
CATASTO Valle d'Astino foglio 9 Mappali 221 - 222, 1-2 - 2315 Partita 575 N.C.E.U.																																						
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Modico C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☒ Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art. 73 e 52 bis.																																				4		
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio residenziale con pianta a L.																		STRUTTURE E MATERIALI		
XVIII secolo (?) su basi preesistenti (muri antichi incorporati nella parte dell'edificio volta ad est.)																		Altezza di due - tre piani + sottotetto.																		Muratura mista con intonaco.		
TRASFORMAZIONI																		Due balconi a sud.																		Solai in legno.		
Nel 1969 circa costruito il piccolo corpo rettangolare a est, a un piano, ad uso riscaldamento.																		Copertura a padiglione.																		Contorni delle aperture in arenaria.		
																		Piccolo corpo staccato a sud di pianta quadrata con copertura a padiglione.																		Tetto su tavelle.		
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Manto di coppi.		
																		Salone con affreschi ottocenteschi.																				
																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
Milesi.																																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																		Giardino con conifere.																				
																		Il lato lungo la via costruito su roccia affiorante.																				
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Lepa		
Neg. 2.57.12/2.58.9/2.58.11/2.58.12.																		Si deve proteggere il contesto interno X NO																		12 Dic/72		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la ricerca e la tutela del patrimonio storico-artistico		
																																				12 3 MAG 1973		
																																				REVISIONATA DA		
																																				12 3 MAG 1973		
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982		



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE, GRAFICA E FOTOGRAFICA