



COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale	EPOC	CA Sec. XX - dopo 1940 NUMERO SCHEDA
LOCALITÀ	VIA Borgo Canale	N. CIV. 86/A
	le 2147 ; Partita 4666 NCEU - Mappale 220 ; P bitazione	artita 13184 U.T.E. 0 3 2 1 4 1 2
STATO DI A Buono B Modiocre CONSERVAZIONE C CALLIVO PORTANTE X B C PARTI COMPLE	MENTARI X B C COPERTURA X B C INTERNO X B C	UMIDITA A Inesistente E Tracce X B C GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G Art. 13	2	6
PROTEZIONE PROPOSTA		
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI
EPOCA DI COSTRUZIONE	Edificio di civile abitazione	STRUTTURE E MATERIALI
Intorno al 1955	Isolato	Struttura portante in cemento armato
ARCH. Panigada	Pianta a T	Zoccolo in pietra squadrata a vista
AND AVE I SERVED STANK	Altezza di 1-2 piani + seminterrato e sotto	
TRASFORMAZIONI	tetto.	stite in mosaico e legno.
	2 scale esterne	Solai misti in laterizio e cemento armat
	Balconi	Tetto misto in laterizio e cemento armat
	Tetto a falde convergenti nel corpo princi-	Manto in eternit.
	pale, ad una falda nel corpo su strada.	
		PHOPOSTE DI RESTAURO
		0
	<u> </u>	
PROPRIETARIO ATTUALE		
ENZO ZAMBETTI		UTILAZZAZIONE PROPOSTA
	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	
	Giardino circostante	OSSERVAZIONI
BIBLIOGRAFIA	Garage seminterrato	
DOCUMENTI ANNESSI		REDATTA DA COLMATO// Labaa IL Dic./1972
Neg. 2.58.7 / 2.58.8	Si deve proteggere il contesto interno 質	CONTROLLATA DAISTING POP L CONTROLLATA DAISTING OF LA CONTROLLATA DAISTING DAISTING DAISTING OF LA CON
Neg. 2.50. / 2.50.0 Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica	Si dove proteggere il contesto esterno 🏋 ND	REVISIONATA DA 197
1 2 3 4 5 6 7 8 D	1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	2 3 4 5 6 7



